

NÁVOD K POUŽITÍ PROTISKLUZOVÝCH PÁSEK

Pro dosažení nejlepších výsledků postupujte podle níže uvedených pokynů, abyste zajistili maximální účinnost pásek ve všech prostředích.

1) Skladování materiálu

Zajistěte, aby byl materiál uchovávan v suchu a teple v původním ochranném obalu.

2) Příprava povrchu

Čistý, suchý povrch je nezbytný. Použijte čistič IPA k odstranění všech povrchových nečistot. (vloček barvy atd.)

– NEPOUŽÍVEJTE metylalkohol/benzín/kapalinu do zapalovačů atd., protože zanechávají tenké, mastná residua.

Zajistěte, aby teplota připraveného povrchu byla nad 10 °C.

3) Těsnění porézního povrchu

Porézní povrchy musí být před aplikací utěsněny, aby se zabránilo znehodnocování lepidla vodou. Ideální jsou penetrační nátěry určené pro porézní povrchy – doporučujeme využít penetrační nátěr PRIMER (katalogové číslo 262110).

Použití pro tento nátěr – Naneste tenkou vrstvu na čištěný povrch pomocí štětce a nechte zaschnout.

4) Aplikace pásky

Odloupněte část snímatelné fólie, poté pevně přitlačte lepidlo na připravený povrch a pomalu při nanášení pásky odlepujte fólii. Snažte se zajistit, aby páska nebyla napnutá.

5) Dokončení

Po nanesení pásky pevně přitlačte rovnoměrným tlakem. Doporučujeme utěsnit okraje pomocí lepidla EDGE FIX (katalogové číslo 262109) pro prodloužení životnosti pásky. Použijte pouze malé množství po okrajích, tenký korálek. Při správné aplikaci lze po novém protiskluzovém povrchu okamžitě chodit, získáte maximální užitek z lepicího systému po 48 hodinách.