








																	
A	32x	B	32x	C	32x	D	2x	E	6x	F	1x	G	1x	H	2x	I	1x


			
4*20mm	16mm		
J	4x	K	54x













(CZ) Směr vyznačený trojúhelníkovou šipkou je rovnoběžný se šroubem.
 (SK) Smer vyznačený trojuholníkovou šipkou je rovnobežný so skrutkou.
 (PL) Kierunek wskazany przez trójkątną strzałkę jest równoległy do śruby.
 (DE) Die durch den dreieckigen Pfeil angegebene Richtung verläuft parallel zur Schraube.






































C 32x






















																	
A	32x	B	32x	C	32x	D	2x	E	42x	F	4x	G	4x	H	2x	I	1x























6






7




8















C 32x






																	
A	40x	B	40x	C	40x	D	2x	E	42x	F	4x	G	4x	H	2x	I	1x

















(CZ) Směr vyznačený trojúhelníkovou šípkou je rovnoběžný se šroubem.
 (SK) Smer vyznačený trojuholníkovou šípkou je rovnobežný so skrutkou.
 (PL) Kierunek wskazany przez trójkątną strzałkę jest równoległy do śruby.
 (DE) Die durch den dreieckigen Pfeil angegebene Richtung verläuft parallel zur Schraube.



3









5















				
A	B	C	D	E
46x	46x	46x	2x	8x
				16mm














(CZ) Směr vyznačený trojúhelníkovou šípkou je rovnoběžný se šroubem.
 (SK) Smer vyznačený trojuholníkovou šípkou je rovnobežný so skrutkou.
 (PL) Kierunek wskazany przez trójkątną strzałkę jest równoległy do śruby.
 (DE) Die durch den dreieckigen Pfeil angegebene Richtung verläuft parallel zur Schraube.



















					
A	22x	B	22x	C	22x









B


(CZ) Směr vyznačený trojúhelníkovou šipkou je rovnoběžný se šroubem.
 (SK) Smer vyznačený trojuholníkovou šípkou je rovnobežný so skrutkou.
 (PL) Kierunek wskazany przez trójkątną strzałkę jest równoległy do śruby.
 (DE) Die durch den dreieckigen Pfeil angegebene Richtung verläuft parallel zur Schraube.



3








4












																	
A	22x	B	22x	C	22x	D	2x	E	1x	F	1x	G	4x	H	16mm 34x	I	4*20mm 4x

	
J	1x










(CZ) Směr vyznačený trojúhelníkovou šípkou je rovnoběžný se šroubem.
 (SK) Smer vyznačený trojuholníkovou šípkou je rovnobežný so skrutkou.
 (PL) Kierunek wskazany przez trójkątną strzałkę jest równoległy do śruby.
 (DE) Die durch den dreieckigen Pfeil angegebene Richtung verläuft parallel zur Schraube.





3



4







7

