



Stromversorgung

4x 1,5 V AA Mignon-Batterien ① oder WEDO-Netzgerät (Prod.-Nr. 50 556) ②.
 ① Batteriefach auf der Unterseite der Waage öffnen und Batterien wie vorgegeben einlegen.
 ② WEDO-Netzgerät mit dem auf der Waagenrückseite befindlichen Anschluss und dem Stromnetz verbinden.

Aufstellen der Waage

Um ein korrektes Wiegeergebnis zu erzielen, stellen Sie die Waage auf einen ebenen Untergrund. Vermeiden Sie bei der Aufstellung der Waage unbedingt eine vibrierende Unterlage, direkte Sonneneinstrahlung, feuchte oder staubige Räume, Raumtemperaturen unter 10°C und über 30°C.

Inbetriebnahme

ON / OFF / TARE
 Taste drücken. In der Anzeige erscheint „8.8.8.8“. Warten bis „0“ angezeigt wird.

Waage abschalten

ON / OFF / TARE
 Taste ca. 4 Sek. drücken – Waage schaltet ab.
 Hinweis: Im Batteriebetrieb schaltet die Waage bei Nichtbenutzung nach ca. 2 Min. automatisch ab.

Tara-Funktion

ON / OFF / TARE
 Waage ausschalten. Behälter auflegen.
 Waage einschalten – in der Anzeige erscheint „0“
 Wiegegeut A in Behälter geben. In der Anzeige erscheint das Gewicht von Wiegegeut A.
 Taste drücken – in der Anzeige erscheint „0“
 Wiegegeut B in Behälter dazugeben. Die Waage zeigt das Gewicht von Wiegegeut B an.
 Taste erneut drücken – in der Anzeige erscheint „0“
 Wiederholungen sind möglich, bis die maximale Tragkraft erreicht ist.
 Hinweis: Nach Entfernen des Behälters und der Wiegegüter erscheint in der Anzeige ein negatives Gewicht. Für weitere Wiegevorgänge Taste drücken. In der Anzeige erscheint „0“

Fehlermeldungen

„Lo“ Batterien auswechseln oder falsch eingelegt
 „E“ Wiegekapazität überschritten
 „XXX“ Unterlast. Waage ausschalten und anschließend wieder einschalten

Garantie

Auf alle Mängel, die auf eventuellen Material- oder Fabrikationsfehlern beruhen, gewähren wir eine Garantie von 3 Jahren ab Kaufdatum. Sollte ein Defekt auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder senden Sie uns die Waage (möglichst im Originalkarton bzw. sorgfältig verpackt) frei Haus zu. Bitte denken Sie daran, eine Kopie des Kaufbelegs, auf dem das Kaufdatum ersichtlich ist, beizufügen. Unsere Anschrift lautet (gilt nur für Zusendungen aus Deutschland): Werner Dorsch GmbH, Dieselstr. 13, 64807 Dieburg, Telefon 06071/967-136 und 967-231. Bei unsachgemäßer Behandlung erlischt der Garantieanspruch, sollten Sie z.B. keine auslaufgeschützten Batterien verwenden oder die Waage selbst öffnen.

Die heutigen Möbel sind mit verschiedenen Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Manche dieser Mittel können die Kunststofffüße der Waage angreifen, so dass sie eventuell auf Möbeln unliebsame Spuren hinterlassen. Für solche Schäden kann nicht gehaftet werden. Verwenden Sie bitte daher für Ihre Waage eine rutschfeste Unterlage.

Reinigung

Mit einem feuchten Tuch oder mit etwas Glasreiniger reinigen, keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel verwenden. Vor dem Eindringen von Wasser schützen.

Gesetzliche Hinweispflicht zur Batterie-Entsorgung

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Technische Daten

WEDO 2000
 Tragkraft: 2 kg
 Teilung: 1 g
 Mindestauflage: 3 g
 Gewicht: 720 g
 Maße: 205 x 170 x 42 mm
 Wiegeteller: ca. 160 x 153 mm
 Prod.-Nr.: 50 2000

Dieses Gerät entspricht der EMV-Richtlinie 2014/30/EU
 Hinweis: Benutzen Sie die Waage möglichst nicht in unmittelbarer Nähe von starken Sendern, wie z.B. Funkgeräten oder Mikrowellenherden. Schalten Sie diese Geräte vor dem Wiegen aus. Sie können sonst eine verfälschte Gewichtsanzeige erhalten.

Power supply

4x 1,5 V AA Mignon batteries ① or WEDO mains adaptor (Prod.-No. 50 556) ②.
 ① Open battery compartment at the bottom of the scale and insert batteries as indicated.
 ② Connect mains adaptor to the input socket at the rear of the scale and plug into mains supply.

Installation of scale – precautions

To obtain precise weighing, place the scale on a firm level surface. Avoid vibrating base, or direct sunlight, moisture and dusty environments. Ideal room temperature between 10°C and 30°C.

Operating the scale

ON / OFF / TARE
 Press the key „8.8.8.8“ appears on the display followed by „0“.

Switching-off the scale

ON / OFF / TARE
 Touching the Off key for approx. 4 sec. will switch the scale off.
 Note: When using batteries the scale automatically shuts off after approx. 2 min. of non-use.

Tare Function

ON / OFF / TARE
 Switch the scale off. Place container onto the weighing platform. Switch the scale on – scale displays „0“
 Place item A into the container – scale displays weight of item A.
 Press key – scale displays „0“
 Place item B into the container – scale displays weight of item B.
 Press key again – scale displays „0“
 The above procedure can be repeated until the capacity of the scale is exceeded.
 Note: When container and items are removed from the platform the scale displays a negative weight. For further weighing procedures press key – scale displays „0“

Error messages

„Lo“ Batteries need replacing or have been inserted incorrectly
 „E“ Max. weighing capacity is exceeded
 „XXX“ Switch the scale off and then on again

Guarante

The scale comes complete with a full 3 years guarantee from date of purchase for faulty workmanship or material. In the unlikely event that it is necessary to return the scale for attention to your supplier, please retain the original packing. Important: Please attach receipt / invoice of purchase. Exclusions to the guarantee include the batteries, damage caused through negligence or force. The use of non-leakproof batteries will invalidate the guarantee.

Today furniture is coated with various varnishes and polishes which may not be compatible with the rubber feet of the scale. It is advisable to use a pad beneath the scale as we cannot be held liable for any damage which may occur.

Cleaning

Clean with a damp cloth or a little glass-cleaner, do not use any aggressive or abrasive clean-ing agents. Prevent the entry of water.

Legal instructions on battery disposal

Batteries must not be disposed of as household waste. As a consumer you are legally obliged to return used batteries. You can dispose of old batteries at public collection points, or any-where batteries of the relevant type are sold.

Technical specifications

WEDO 2000
 Capacity: 2 kg
 Graduation: 1 g
 Min. weighing capacity: 3 g
 Weight of scale: 720 g
 Size of platform: 205 x 170 x 42 mm
 Prod.-Nr.: 50 2000

This device corresponds to the EC regulation EMV 2014/30/EU
 Note: Please do not use the scale in the immediate vicinity of strong emitters such as transmitting sets or microwave ovens. Switch these devices off before weighing. Otherwise you might receive a distorted weighing result.

Alimentation

4 x piles A 1,5 V Mignon 1,5 V ① ou WEDO bloc secteur (Prod. No. 50 556) ②.
 ① Ouvrir le compartiment en dessous de la balance et placer les piles comme indiqué.
 ② Placer la prise jack du bloc secteur dans le logement situé au dos de la balance. Raccorder le bloc au secteur (230 V / 50 Hz).

Installation de la balance – précautions

Pour obtenir un pesage précis placer la balance sur une surface plane. Eviter vibration, lumière directe, humidité et poussière. Température de la pièce entre 10°C et 30°C.

Mise en marche

ON / OFF / TARE
 Appuyer sur la touche. La balance affiche „8.8.8.8“ et après „0“.

Arrêt de la balance

ON / OFF / TARE
 Appuyer sur la touche approx. 4 secondes et la balance s'arrête.
 Attention: Alimentation par piles: la balance s'éteint automatiquement après 2 min. de non-utilisation.

Fonction Tara

ON / OFF / TARE
 Poser le récipient sur le plateau avant d'allumer la balance. Appuyer sur la touche. La balance affiche „0“
 Mettre l'article A dans le récipient – la balance indique uniquement le poids du contenu A.
 Press key – scale displays „0“
 Place item B into the container – scale displays weight of item B.
 Press key again – scale displays „0“
 The above procedure can be repeated until the capacity of the scale is exceeded.
 Note: When container and items are removed from the platform the scale displays a negative weight. For further weighing procedures press key – scale displays „0“

Affichage

„Lo“ Changer les piles ou piles mal positionnées.
 „E“ La capacité de la balance est dépassée.

„XXX“ Eteindre la balance en appuyant sur la touche, puis la rallumer.

Garantie

Nous accordons une garantie de 3 ans à compter du jour de l'achat. La garantie couvre tous les défauts matériels et de fabrication. Les dégâts causés par une mauvaise utilisation ne sont pas couverts. La garantie ne couvre pas les piles. Nous nous réservons le droit de remplacer, soit les pièces défectueuses, soit l'article complet. Aucune autre demande de garantie ne sera acceptée. Pour bénéficier de la garantie, l'article doit être accompagné de la carte de garantie dûment complétée avec la date d'achat et le cachet du revendeur ou d'une preuve d'achat avec ces mentions.

Nettoyage

Nettoyer avec un chiffon humide ou avec un peu de nettoyant pour vitres, n'utiliser pas de produit à récurer ou de nettoyage agressif. Empêcher l'eau de pénétrer.

Remarque obligatoire de par la loi relative à l'élimination des piles

Les piles ne font pas partie des ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes obligés de par la loi de retourner les piles usagées. Vous pouvez apporter vos vieilles piles aux centres de collecte publics de votre commune ou dans tous les magasins où des piles de ce type sont mises en vente.

Spécifications techniques

Balance WEDO 2000
 Portée: 2 kg
 Graduation: 1 g
 Charge minimale: 3 g
 Poids net: 720 g
 Dimensions balance: 205 x 170 x 42 mm
 Dimensions plateau: 160 x 153 mm
 Prod.-Nr.: 50 2000

Cet appareil est conforme à la norme EMV 2014/30/EU

Remarque: Ne pas utiliser la balance à proximité immédiate d'émetteurs puissants tels qu'un poste radio ou un four à micro-ondes. Éteignez ces appareils avant de vous peser sans quoi l'indication de poids risquerait d'être faussée.

Alimentazione

4 batterie da 1,5 V Mignon AA ① o tramite l'alimentatore WEDO (codice prod. N° prodotto 50 556) ②.
 ① Aprire lo scomparto delle batterie ed inserire le batterie come indicato.
 ② Collegare l'adattatore nel connettore dietro la bilancia e quindi nella presa di corrente 230 V.

Installazione della bilancia - precauzioni

Per ottenere una pesatura precisa, poggiare la bilancia su di una superficie perfettamente orizzontale e stabile. Evitare di posizionare la bilancia alla luce diretta del sole, in ambiente umido o polveroso. La temperatura ideale è tra 10°C e 30°C.

Accensione

ON / OFF / TARE
 Premere il tasto, apparirà sul display „8.8.8.8“ seguito da „0“.

Spegnimento

ON / OFF / TARE
 Tenere premuto per circa 4 secondi il tasto – La bilancia si spegne.
 Avvertenza: nel funzionamento a batteria la bilancia si spegne automaticamente in caso di inutilizzo per 2 minuti circa.

Funzione Tara

ON / OFF / TARE
 Spegnere la bilancia. Posizionare il contenitore sul piatto della bilancia.
 Accendere la bilancia – sul display appare „0“
 Posizionare il pezzo A nel contenitore – il display visualizza il peso del pezzo A.
 Premere il tasto – il display visualizza „0“
 Posizionare il pezzo B nel contenitore – il display visualizza il peso del pezzo B.
 Premere il tasto – il display visualizza „0“
 Colloca l'oggetto B nel recipiente – la pantalla indica el peso del objeto B.
 Presione la tecla – la pantalla indica „0“
 El procedimiento puede repetirse hasta que la capacidad de la balanza llegue a su límite.
 Advertencia: Una volta rimosso del piatto il contenitore ed il suo contenuto la bilancia visualizza un peso negativo.
 Para futuros pesajes pulse la tecla – la pantalla indica „0“

Messaggi errore

„Lo“ Sostituire le batterie o batterie inserite in modo non corretto
 „E“ Capacità di pesatura eccedente
 „XXX“ Sottospeso, spegnere e riaccendere la bilancia

Garantia

La garantía de la báscula cubre 3 años desde la fecha de la compra por defecto de materiales o de fabricación. Para el improbable caso de tener que devolver la báscula a su proveedor, guarde el embalaje original. Entregue o seu recibo/factura na devolución. Pilhas e má utilização están excluidas da garantía. O uso de pilhas não alcalinas invalida a garantía.

Muitas superfícies não são compatíveis com a borracha dos pés da balança. Aconselha-mos a por um tapete por baixo da balança que estes estragos estão exclusos da garantia.

Limpieza

Limpar com um pano húmido ou com um pouco de limpador de vidro, não utilizar nenhum agente de limpeza agressivo ou abrasivo. Proteger da infiltração de água.

Limpieza

Limpie con un paño húmedo o limpiacristales, no emplear productos de limpieza agresivos o abrasivos. Proteger contra la penetración de agua.

Obligación legal de información sobre la eliminación de pilas

Las pilas no deben tirarse a la basura doméstica. Como usuario está obligado por ley a devolver las pilas usadas. Puede entregar sus pilas usadas en los puntos de recogida oficiales de su municipio o en todos los puntos de venta de pilas del tipo en cuestión.

Especificaciones técnicas

Balanza WEDO 2000
 Capacidad: 2 kg
 Graduación: 1 g
 Tiragem mínima: 3 g
 Peso: 720 g
 Tamaño balanca: 205 x 170 x 42 mm
 Tamaño plataforma: 160 x 153 mm
 No. do artigo: 50 2000

Este aparato corresponde a la regulación de la EMV 2014/30/EU

Nota: Por favor no utilizar la bascula Bajo extremas influencias electromagnéticas, p. ej. durante el funcionamiento de un radiotransmisor directamente cerca del aparato, puede originarse una alteración en el valor indicado.

Questo apparecchio soddisfa la direttiva EMV 2014/30/EU

Avvertenza: se possibile non usare la bilancia nelle immediate

