


Návod k použití pro úklidový vozík CLAROL IV

Katalogové číslo: 147029

- 1 Ždímač
- 1a Držák tyče
- 1b Páka ždímače
- Podvozek
- Rošt
- Vodítko
- Držák pytle
- Držák kbelíku 6 l
- Kbelík 6l
- Boční košík MAXI



Postup montáže:

Vyjměte celý obsah balení a zkontrolujte jeho obsah.

Montáž košíku MAXI – obrázek B

Košík umístěte na vozík vpravo (ve směru jízdy). Na obrázku je umístěn vlevo.

A to tak, že k zadní svislé části konstrukce nad kolečkem zacvakněte delší háček košíku a poté na přední straně vozíku kratší háček košíku.

Montáž Ždímače – obrázek A

Ždímač se skládá ze 4 základních částí:

Tělo ždímače (1), držáku tyče (1a), páky ždímače (1b) a vložky ždímače (není vyobrazena)

Držák tyče připevníte zacvaknutím do těla ždímače (je nutné použít značnou sílu). Páku ždímače připevníte tak, že nejprve vyjmete z otvoru pro páku ždímače závlačku, do otvoru zasunete páku a následně znovu zajistíte závlačkou. Vložka ždímače se vkládá dovnitř těla ždímače (do prostoru pro ždímání) a to vždy, budete-li ždímač používat pro ždímání plochých mopů.

Montáž ostatních částí – obrázek A

Následně na vozík nasadíte vodítko (4), a to tak, že horní výstupky, které se nacházejí ve spodní vnitřní části vodítka zasunete do připravených otvorů podvozku (v případě, že by byla spodní část vodítka příliš otevřená, je možné oba konce vodítka mírně stlačit k sobě).

Dále pak do připravených otvorů podvozku zasunete rošt (3) a na horní část vodítka nasadíte držák pytle (5) a držák kbelíků (6). Nyní již můžete vozík doplnit kbelíky, na madlo podvozku nasadit ždímač a vozík je připravený k úklidu.

Použití:

Úklidové vozíky jsou dle stupně výbavy určeny k usnadnění úklidu, k převozu úklidových pomůcek respektive přiměřeného množství odpadů či jiného materiálu v interiérech budov.

Vozíky nejsou určeny pro práci v exteriéru!

Vozíky nejsou určeny k převozu osob ani jiného materiálu, než pro který jsou konstrukčně vybaveny!

Ždímač mopu slouží pouze ke ždímání mopů! Pokud budete ždímač používat ke ždímání plochých mopů, ujistěte se, že máte při ždímání vloženou uvnitř ždímače plastovou vložku ždímače. Bez této vložky není možné důkladné vyždímání mopu (toto neplatí pro ždímače jež jsou konstrukčně uzpůsobeny pouze pro ždímání plochých mopů – viz „Plastový vozík malý“)!

Při používání ždímače dbejte na to, aby se mezi jeho čelisti nedostal držák mopu nebo jiné pevné předměty, které by mohly ždímač poškodit! Při ždímání používejte vždy jen přiměřenou dávku síly!

Údržba:

Všechny plastové nádoby (tj, vědra 17l / 25l, vaničky, vanička s odkapovým sítkem, kbelíky) jsou omyvatelné horkou vodou až do 95°C. K mytí plastových nádob je možné použít běžné čisticí prostředky. V případě, že k mytí použijete desinfekční prostředek, omyjte následně důkladně umývaný povrch čistou vodou.

Chromové části omývejte čistou vodou, případně speciálními prostředky určenými k údržbě chromu (z naší nabídky jde například o přípravek Sadi SC1). Hezkého vzhledu docílíte, pokud po umytí chromové části vyleštíte jemným papírem nebo suchým hadříkem, nejlépe hadříkem z mikrovlákna. Chromové části zásadně nečistěte přípravky s nízkým nebo vysokým PH (pokud nejsou určeny přímo pro čištění chromu)!

Ze všech pohyblivých součástí (kolečka, součásti ždímače) pravidelně odstraňujte nečistoty (prach, vlasy, atd.) tak, aby nedocházelo k nadměrnému tření v těchto součástech.

Úklidové vozíky ani jejich součásti nevystavujte působení mrazu! Zejména plastové díly vlivem mrazu mění výrazně své vlastnosti a může dojít snadno k jejich poškození.