

NÁVOD K POUŽITÍ VYZNAČOVACÍCH PÁSEK

PŘÍPRAVA POVRCHU

Před aplikací by měly být všechny plochy čisté, suché a bez prachu. Silně znečištěné nebo mastné povrchy by se měly čistit vhodným odmašťovacím prostředkem. Po jeho použití by se měly vyčistit čistou vodou. Povrch nechte následně vysušit.

LEPENÍ PÁSEK

Začněte lepením z jednoho konce. Pevně přitlačte a současně vytlačujte vzduchové bubliny směrem k druhému konci. U delších čar nebo značek doporučujeme mít předkreslené značky pro přesnější postup.