




Paletový kontejner

PC 500

PC 1000

PC 1000/1

Obsah

Obsah	2
1 Záruka	3
2 Bezpečnost	3
2.1 Použití v souladu s určením	3
2.2 Oblasti použití	3
2.3 Výstražné a bezpečnostní pokyny	4
3 Informace o výrobku	5
3.1 Technické údaje	5
3.2 Rozměry	5
3.3 Náhled	6
4 Montáž	8
4.1 Rozložení	8
4.2 Složení	9
5 Ovládání PC 1000/1	11
6 Zajištění proti krádeži PC 1000/1	14
7 Otevření přední části	15
8 Zavření přední části	15
9 Stohování paletových kontejnerů	16

1 Záruka

Každý výrobek prochází ve firmě Wanzl důkladnou závěrečnou kontrolou. Pokud je i tak důvod k reklamaci, postupuje Wanzl následujícím způsobem:

Poruchy, které se objeví během prvních 12 měsíců od data dodání (nebo jiné smluvně stanovené doby záruky), odstraní Wanzl zdarma, pokud je možné prokázat materiálové nebo výrobní nedostatky.

Záruka se nevztahuje na díly s omezenou životností, jako např. světelné závory.

Při použití dobíjecích baterií činí záruční doba 6 měsíců.

V případě záruky Wanzl neúčtuje náklady na materiál, montáž, jízdné ani dopravné. Další nároky jsou vyloučené.

Záruční doba začíná v okamžiku dodání, příp. montáže montéry Wanzl, nebo firmou Wanzl autorizovanými odbornými firmami a trvá 12 měsíců (nebo jinou smluvně stanovenou záruční dobu).

Vyměněné, poškozené díly se stávají vlastnictvím firmy Wanzl.

Plnou záruku přejímá Wanzl pouze tehdy, když byly montáž, servis a opravy provedeny montéry Wanzl nebo jím autorizovanou odbornou firmou.

Při škodách, které vznikly neodbornou manipulací nebo vnějším působením, nevzniká nárok na záruku.

Nárok na záruku zaniká, pokud Wanzl neobdrží během 14 dnů od zjištění poruchy písemný popis s udáním čísla zakázky a objednávky a konkrétním popisem poruchy.

Záruční doba se neobnovuje provedením záručních prací.

Na vyměněné díly poskytuje Wanzl novou záruku 12 měsíců (nebo jinou smluvně stanovenou záruční dobu).

Nárok na záruku zaniká 12 měsíců (nebo jinou smluvně stanovenou záruční dobu) od obdržení písemné zprávy u firmy Wanzl.

2 Bezpečnost



Před provedením montáže a uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod k obsluze. Uchovejte tento návod pro další použití.

2.1 Použití v souladu s určením

- Paletový kontejner slouží k ukládání, přípravě, prezentaci a transportu zboží v obchodní sféře.
- Na sebe lze stohovat maximálně čtyři naložené paletové kontejnery (viz Technické údaje, kapitola 3.1).

2.2 Oblasti použití

- Oblast použití pouze ve vnitřních prostorách nebo ve venkovních prostorách chráněných před povětrnostními vlivy na pevném, plochém a vodorovném podkladu.
- Dodržujte místní stavební a bezpečnostní předpisy a předpisy úřadů zdravotní péče a dohlížečích úřadů.

2.3 Výstražné a bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA! Při nerovnoměrném zatížení nebo přetížení a nesprávném použití se může výrobek převrhnout nebo prasknout.

Následek: Rozbití výrobku a nebezpečí poranění osob a/nebo poškození předmětů.

- ▶ Stavte výrobek jen na pevný, plochý a vodorovný podklad.
- ▶ Zatěžujte výrobek pouze rovnoměrně, ne jednostranně.
- ▶ Nepřetěžujte výrobek.
- ▶ Používejte výrobek pouze v souladu s určením.
- ▶ Dodržujte údaje na typovém štítku a pokyny na výrobku.
- ▶ Dejte pozor, aby z výrobku nevyčnívaly žádné díly nebo aby nemohly z výrobku vypadnout.
- ▶ Dodržujte Technické údaje (kapitola 3.1) k maximální zatížitelnosti a stohovatelnosti.
- ▶ Poškozený výrobek již nepoužívejte, nechte jej příp. opravit.
- ▶ Je třeba vyloučit ohrožení a nebezpečí poranění osob.



VÝSTRAHA! Při montáži nebo instalaci výrobku vzniká nebezpečí úrazu.

Následek: Poranění rukou nebo nohou rozdrcením nebo ustřížením.

- ▶ Výrobek přepravujte, stohujte a pohybujte jím pouze paletovým nebo vysokozdvížným vozíkem.
- ▶ Výrobky nepřeppravujte podnikovými dopravními prostředky sestohované.
- ▶ Při montáži nebo instalaci výrobku dbejte na nebezpečí poranění rukou nebo nohou.



VÝSTRAHA! Při přetížení výrobku nebo tahání/zavěšení za výrobek se může výrobek převrhnout nebo prasknout.

Následek: Převrnutí nebo rozbití výrobku a nebezpečí poranění osob nebo poškození předmětů.

- ▶ Dejte pozor, aby se žádné osoby, obzvláště děti, na výrobek nezavěšovaly nebo na něj nelezly.
- ▶ Dbejte na to, aby si na výrobek nebo do něj nikdo nestoupal.


- Používejte pouze originální náhradní díly firmy Wanzl.
- Pravidelně provádějte údržbu a ved'te o ní záznamy.
- Prováděním údržby a oprav pověřujte pouze odborný personál firmy Wanzl nebo firmy autorizované firmou Wanzl.

3 Informace o výrobku


3.1 Technické údaje

Model	Paletový kontejner		
	PC1000	PC500	PC 1000/1 s víko
Hmotnost cca	48 kg	48 kg	54 kg
Nosnost jednoho paletového kontejneru max.	1000 kg	500 kg	1000 kg
Maximální počet kontejnerů ve stohu, nenaložených	3	2	3
Maximální počet kontejnerů ve stohu, naložených	4 max. po 1000 kg	3 max. po 300 kg	4 max. po 1000 kg
Max. počet složených kontejnerů ve stohu	10		
Objednací č.	06.85390.xx-xxxx	06.06193.xx-xxxx	06.87576.xx-xxxx

3.2 Rozměry




Obr. 1 PC 1000 – obj. č. 06.85390.xx-xxxx
PC 1000/1 s víko - obj. č. 06.87576.xx-xxxx




Obr. 2 PC 500 – obj. č. 06.06193.xx-xxxx

3.3 Náhled



Obr. 3 PC 1000 a PC 500

1. Konstrukce s nožičkami
2. Boční díl vlevo
3. Boční díl vpravo
4. Zadní část
5. Přední část, sklápěcí
6. Typový štítek




Obr. 4 PC 1000/1


1. Zadní část
2. Boční díl vpravo
3. Typový štítek
4. Konstrukce s nožičkami
5. Přední část, sklápěcí
6. Boční díl vlevo
7. Víko

4 Montáž

4.1 Rozložení



Obr. 5




Obr. 6




Obr. 7




Obr. 8




Obr. 9



Obr. 10




Obr. 11




Obr. 12


4.2 Složení




Obr. 13




Obr. 14




Obr. 15




Obr. 16




Obr. 17




Obr. 18



Obr. 19




Obr. 20




Obr. 21


5 Ovládání PC 1000/1




Obr. 22



Obr. 23




Obr. 24




Obr. 25



Obr. 26



Obr. 27



Obr. 28




Obr. 29



Obr. 30



Obr. 31




Obr. 32

6 Zajištění proti krádeži PC 1000/1



Zajišťovací oko musí být mezi víkem a přední částí kontejneru pevně spojeno pomocí plomby a příslušného flexibilního drátu ve tvaru smyčky. Zamezí se tím vysmeknutí do strany ze zajištěné polohy.



Obr. 33

7 Otevření přední části



Obr. 34



Obr. 35

8 Zavření přední části



Obr. 36






Obr. 37

9 Stohování paletových kontejnerů

⚠ VÝSTRAHA! Paletové kontejnery nesmí z důvodu rozměrů stohovat jedna osoba sama. Následek: Pád paletového kontejneru a nebezpečí poranění osob.

- Paletové kontejnery zvedejte a stohujte pouze za pomoci druhé osoby a/nebo pomocí zdvižného vozíku.

Pozor:
Stohujte na sebe pouze uvedený počet
a hmotnost!



Rozměry jsou přibližné. Konstrukční změny vyhrazeny.