









## NÁVOD K ÚDRŽBĚ

### **Odstranění prachu a nečistot**

1. Pokud jsou v materiálu viditelné nečistoty nebo prach, uvolněte je štětinovým kartáčem. Vyhněte se nadměrnému tlaku.
2. Uvolněný prach a nečistoty z materiálu důkladně a opatrně vysajte.

### **Čištění a údržba**

1. Veškerý uvolněný prach a nečistoty odstraňte (viz výše).
2. Jakékoli rozlité tekutiny co nejdříve osušte, aby se kapaliny nevsákly do materiálu.
3. Ručním postříkem aplikujte jemný čisticí prostředek nebo mýdlo a vodu. Vyhněte se nadměrnému namáčení povrchu.
4. Nechte povrch vyschnout na vzduchu.

### **Odstranění skvrn**

1. Navlhčete hadřík nepouštějící vlákna roztokem jemného čisticího prostředku nebo mýdla a vody.
2. Skvrnu jemně osušte od vnějšího okraje směrem dovnitř.
3. V případě potřeby použijte další hadřík a postup opakujte, až se na hadřík přestane přenášet nečistota.
4. Po odstranění skvrny odsajte všechny zbývající čisticí roztok suchým hadříkem.
5. Pomocí čistého hadříku nebo houbičky namočené ve vodě opatrně odstraňte všechny ostatní zbytky nečistot.
6. Nechte povrch vyschnout na vzduchu.