

Soupis komponentů Pracovní židle 300104			
Kód 1	Kód 2	Popis	Počet (ks)
4004		Opěrák Tulip	1
4005		Sedák tulip	1
4001		Kryt Snodo	1
1045	208039	Kříž židlový	1
2713	208034	Lama up & down	1
2711	208033	Mechanika synchro	1
2809	208021	Píst židlový černý- <b>pokud plast.krytka- odstranit!!!</b>	1
1022	208022	Prodlužka podnože černá	1
1023	208023	Opěrný kruh chrom, střed černý	1
1103	208027	Kluzák	5
2714	208035	Kryt pro up & down delší	1
2716	208036	Spodní kryt mechanismu	1
2475	208001	Poručka plastová Golf (ks)	2



Šroub okrasný M6 x 25 – 4x - spoj : mech.synchro - sedák

Vrut 4,8 x 22 – 2 x – spoj : pern. Kontakt - opěrák

Imbus M6x30 + podložka 6 – 2 x - spoj : pern. Kontakt - opěrák + kryt snodo

Vrut 4,8 x 22 – 2 x – spoj : mech.synchro - opěrák

Šroub okrasný M6 x 20 – 3x + 3x - spoj : područ - sedák

1. Namontujete kolečka či kluzáky do kříže

2. Na kříž nasedíte prodlužku podnože 1022 a na ní opěrný kruh 1023

3. Píst nasuňte na na opěrný kruh

4. Sedák nasadíte na plynový píst

5. Na synchro mechaniku 2711 nasadíte kryt 2714 a ten sešroubujete 4 šrouby 4,8x1,8 a následně nasunete na lamu 2713, která je přišroubovaná k opěráku

6. Šroub okrasný M6 x 20 – 3x + 3x - spoj : područ - sedák

Údržba :

1. Povrch umývejte vlažnou vodou se slabým roztokem běžných saponátů (nepoužívat organická rozpouštědla)

**Pozn. Bez područek, malá krabice**