

Návod k montáži pro Výkyvné rameno pro elektrický lanový naviják

Katalogové číslo: 229272

Výkyvné rameno typ 1200

vhodné pro lanové kladkostroje: GZS 100/200


GZS 125/250

GZS 200/400

GZS 250/500

Obsah:

- 1 2 příchytky
- 2 nosná trubka
(s teleskopickým prodloužením)
- 3 přidržovací vzpěra
- 4 potřebné šrouby
- 5 potřebné matice
- 6 potřebné závlačky,
podložky atd.




Bezpečnostní pokyny a montážní instrukce


1. U vyložení nikdy nepřekračujte hodnoty maximálního zatížení (obr. A)
2. Zajistěte svědomitou montáž výkyvného ramena a lanového kladkostroje. Všechny šrouby pevně dotáhněte s použitím podložek a pojistných kroužků.
3. Dbejte na stabilitu trubky, na kterou budete výkyvné rameno montovat, a zajistěte ji vhodnými prostředky, abyste vyloučili její převrácení nebo odsunutí.
4. V určitých časových intervalech kontrolujte, zda příchytky (1) nejsou prasklé nebo jinak poškozené.

Při plném vytížení nikdy nezasunujte prodlužovací trubku volně, ale zásadně ji přišroubujte k nosné trubce a příchytce.

Montage:



Bitte beachten:





Güde®

#1706 / #1707 / #1708 / #1716 / #55050 / #55051

