


Návod k montáži dílenských stolů G4


409001-409003, 409011-409014, 440177-440251

SOUPIS DÍLŮ:


Stolová deska – 1x




Horní nosník – 2x




Podnoží – 2x




Spodní nosník – 1x




Montážní šroub



Montáž stolu:



Šrouby (5) spojte podnoží (2) nejprve s horními nosníky (3) a poté přišroubujte spodní nosník (4), jak je znázorněno na obrázku výše.






Připravenou smontovanou konstrukci otočte a položte na stolovou desku (1). Šrouby (5) připevněte konstrukci ke stolové desce skrz připravené otvory.

SOUPIS DÍLŮ KONTEJNERU:


Kontejner – 1x

Závěsná lišta – 2x

Podložka k fixaci závěsné lišty – 2x



Šroub



Montáž kontejneru:

Závěsné lišty pomocí podložek (3) a šroubů (4) přišroubujte ke konstrukci stolu. Na lišty poté šrouby (4) připevněte kontejner, jak je znázorněno na obrázku níže.

